









IES-02 Door Schedule				
Element ID	DOO - 001	DOO - 002	DOO - 003	DOO - 004
Opening Name	Door 22	Door 22	Door 22	Door 22
Quantity	1	1	1	1
Zone Number				
W x H Size	0.800x2.100	0.800x2.100	0.800x2.100	0.800x2.100
Orientation	L	R	L	R
Sill height	0.000	0.000	0.000	0.000
Head height	2.100	2.100	2.100	2.100
2D Symbol				
View from Side Opposite to Opening Side				
Material	Aro em madeira e chanfuta. Porta entaleirada em madeira de chanfuta. 3 dobradiças inox de 4", fechadura de asa para exterior. Tapa-poros e verniz claro.	Aro em madeira e chanfuta. Porta entaleirada em madeira de chanfuta. 3 dobradiças inox de 4", fechadura de asa para exterior. Tapa-poros e verniz claro.	Aro em madeira e chanfuta. Porta entaleirada em madeira de chanfuta. 3 dobradiças inox de 4", fechadura de asa para exterior. Tapa-poros e verniz claro.	Aro em madeira e chanfuta. Porta entaleirada em madeira de chanfuta. 3 dobradiças inox de 4", fechadura de asa para exterior. Tapa-poros e verniz claro.

PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA
GORONGOSA RESTAURATION PROJECT

Projecto Arquitectónico: Arq. S. Mussa
Projecto Estrutural:
Digitalização:
Date: Outubro 2018

FASE DO PROJECTO
PROJECTO EXECUTIVO

Job Title
Edifício de Investigação Paleontológica

Proprietário: PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA

Desenho: MAPA DE VÃOS - PORTAS

Desenho Nº ESCALA: Revisão